

# 内蒙古北大池湖盐有限责任公司文件

北大池〔2025〕5号

签发人：温怀轲

## 关于呈报 2025 年度矿山地质环境治理恢复基金计提金额核算及地质环境治理计划的申请

鄂托克前旗自然资源局：

按照《鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管理办法（2021年修订版）》，结合公司实际情况，依据《内蒙古北大池湖盐有限责任公司北大池盐湖芒硝、石盐矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，现将 2025 年度矿山地质环境治理恢复基金计提金额核算及地质环境治理计划呈报贵局。

### 一、矿山企业基本信息

矿山名称：内蒙古北大池湖盐有限责任公司北大池盐湖芒硝、石盐矿，采矿权人：内蒙古北大池湖盐有限责任公司，许可证号：C1500002011076220115589，法人代表：闫治平，有效期

限:2021 年 8 月 26 日至 2034 年 8 月 26 日，证载规模:20 万吨/年，开采方式:露天开采，矿区面积:19.8328 平方公里，剩余服务年限:62.8 年，截止 2024 年底剩余资源储量:1481.96 万吨。

矿区范围拐点坐标见表 1-1。

表 1-1

| 2000 国家大地坐标系                                  |              |               |    |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----|--------------|---------------|
| 拐点                                            | X            | Y             | 拐点 | X            | Y             |
| 1                                             | 4206908.6105 | 36451203.3294 | 7  | 4203108.7909 | 36448870.8415 |
| 2                                             | 4206038.8486 | 36450265.2917 | 8  | 4202391.7487 | 36447847.7437 |
| 3                                             | 4205975.1961 | 36449913.2411 | 9  | 4202542.3357 | 36448062.6058 |
| 4                                             | 4204975.4326 | 36449906.0071 | 10 | 4202309.7291 | 36447969.4359 |
| 5                                             | 4205290.4107 | 36449441.1582 | 11 | 4201079.0096 | 36449795.4491 |
| 6                                             | 4205137.4612 | 36449331.9107 | 12 | 4201462.3150 | 36452642.7707 |
| 7                                             | 4205034.6906 | 36449276.5286 | 13 | 4207354.4616 | 36452882.6918 |
| 面积：19.8328km <sup>2</sup> ；允许开采标高：1290m~1280m |              |               |    |              |               |

二、2025 年度矿山地质环境治理恢复基金计提金额核算及地质环境治理计划

（一）矿山地质环境治理恢复基金计提金额核算

我矿 2024 年度采出矿石量为 7.90 万吨，2025 年度提取基金额度计算方法为：2.5 元/吨（其它非金属类计提基数）×2.0（露天开采深度≤30m）×0.8（土地复垦难度影响系数，复垦责任范围 343.97hm<sup>2</sup>其他地类）×1.1（鄂前旗地区影响系数）×7.90 万吨（2023 年度生产矿石量）=34.76 万元。（矿山地质环境治理恢复基金账户资金余额 3.439040 万元。）

## (二) 矿山地质环境治理计划

见表 2-1 矿山地质环境治理计划表

表 2-1

矿山地质环境治理计划表

| 序号 | 工程项目                | 工程内容                     | 单位              | 工程量   | 计划使用<br>金额(万元) | 备注      |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------|-------|----------------|---------|
| 1  | 矿区道路修整              | 对 1 条主干道, 3 条支道进行修整      | km <sup>2</sup> | 0.02  | 6.00           | 适时进行    |
| 2  | 结晶池边、进排水渠整修         | 对结晶池边及进排水渠, 进行试验性整修      | km <sup>2</sup> | 0.067 | 4.00           | 适时进行    |
| 3  | 卤库整修、边坡整修           | 对卤库捞卤产生的淤泥, 及卤库边坡二次整修    | km <sup>2</sup> | 0.14  | 5.00           | 4-7 月进行 |
| 4  | 原盐坨地整理及整修           | 整理旧坨地废盐, 利用废盐、砂石等整修原料盐坨地 | km <sup>2</sup> | 0.02  | 3.00           | 8 月进行   |
| 5  | 洒水车配套设施             | 制做平板挂车及水箱                | -               | -     | 0.60           | 3-4 月进行 |
| 6  | 道路整修设备              | 改装制做道路整修刮路设备             | -               | -     | 0.50           | 3-4 月进行 |
| 7  | 支付绿色矿山建设相关费用        | 支付绿色矿山建设工程欠款             | -               | -     | 15.00          | 适时      |
| 8  | 《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制 | 支付《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制费用  | -               | -     | 3.00           | 3 月     |
| 9  | 采购定位仪               | 用于地质环境治理工程量及坐标的测量        | -               | -     | 0.40           | 适时      |
| 10 | 矿山生活污水处理清运费用        | 生活污水清运                   | -               | -     | 0.50           | 适时      |
| 合计 |                     |                          |                 |       | 38.00          |         |

### (三) 矿山地质环境治理项目拐点坐标

见表 2-2 矿山地质环境治理项目拐点坐标表

表 2-2

矿山地质环境治理项目拐点坐标表

| 治理项目                   | 面积<br>(km <sup>2</sup> ) | 拐点<br>编号 | X          | Y           | 拐点<br>编号 | X          | Y           |
|------------------------|--------------------------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 矿区<br>道路<br>修整         | 0.02                     | 1-1      | 4201536.23 | 36451677.29 | 1-2      | 4201960.57 | 36451947.99 |
|                        |                          | 1-3      | 4202750.05 | 36452225.40 | 1-4      | 4202927.61 | 36452314.88 |
|                        |                          | 1-5      | 4202977.17 | 36452360.69 | 1-6      | 4203113.12 | 36452438.34 |
|                        |                          | 1-7      | 4203059.31 | 36452563.31 | 1-8      | 4203045.51 | 36452545.17 |
|                        |                          | 1-9      | 4203107.32 | 36452443.99 | 1-10     | 4202969.13 | 36452367.41 |
|                        |                          | 1-11     | 4202930.29 | 36452320.68 | 1-12     | 4202750.04 | 36452234.12 |
|                        |                          | 1-13     | 4201956.54 | 36451954.22 | 1-14     | 4201534.52 | 36451682.40 |
|                        |                          | 2-1      | 4201533.58 | 36451660.85 | 2-1      | 4201579.13 | 36451489.55 |
|                        |                          | 2-3      | 4201716.50 | 36451133.95 | 2-4      | 4201733.05 | 36451132.82 |
|                        |                          | 2-5      | 4201591.02 | 36451479.34 | 2-6      | 4201541.65 | 36451655.47 |
|                        |                          | 3-1      | 4201837.89 | 36451867.01 | 3-2      | 4202054.50 | 36451341.81 |
|                        |                          | 3-3      | 4202045.96 | 36451336.50 | 3-4      | 4201833.25 | 36451861.89 |
|                        |                          | 4-1      | 4202214.63 | 36452023.73 | 4-2      | 4202391.70 | 36451563.53 |
|                        |                          | 4-3      | 4202381.36 | 36451560.46 | 4-4      | 4202208.73 | 36452021.21 |
| 结晶<br>池边<br>进排水渠<br>修整 | 0.07                     | 1-1      | 4201396.10 | 36451566.39 | 1-2      | 4201962.36 | 36451942.37 |
|                        |                          | 1-3      | 4202414.00 | 36452091.09 | 1-4      | 4202410.17 | 36452099.87 |
|                        |                          | 1-5      | 4201956.91 | 36451946.72 | 1-6      | 4201391.02 | 36451576.61 |
|                        |                          | 2-1      | 4201396.10 | 36451566.39 | 2-2      | 4201626.58 | 36451070.00 |
|                        |                          | 2-3      | 4201605.69 | 36451068.44 | 2-4      | 4201389.91 | 36451567.41 |
|                        |                          | 3-1      | 4201510.17 | 36451646.57 | 3-2      | 4201718.71 | 36451133.80 |
|                        |                          | 3-3      | 4201760.74 | 36451153.87 | 3-4      | 4201542.48 | 36451668.93 |
|                        |                          | 4-1      | 4201670.1  | 36451752.15 | 4-2      | 4201879.85 | 36451238.54 |
|                        |                          | 4-3      | 4201892.57 | 36451244.38 | 4-4      | 4201680.95 | 36451761.14 |
|                        |                          | 5-1      | 4201805.22 | 36451845.61 | 5-2      | 4202024.46 | 36451329.97 |
|                        |                          | 5-3      | 4202054.85 | 36451352.51 | 5-4      | 4201840.10 | 36451867.41 |
|                        |                          | 6-1      | 4201959.84 | 36451941.63 | 6-2      | 4202166.72 | 36451424.66 |

|                           |      |     |            |             |     |            |             |
|---------------------------|------|-----|------------|-------------|-----|------------|-------------|
|                           |      | 6-3 | 4202208.23 | 36451424.66 | 6-4 | 4201990.97 | 36451950.28 |
|                           |      | 7-1 | 4202203.10 | 36452022.48 | 7-2 | 4202377.69 | 36451566.02 |
|                           |      | 7-3 | 4202386.37 | 36451576.96 | 7-4 | 4202212.34 | 36452026.26 |
|                           |      | 8-1 | 4202417.14 | 36452092.34 | 8-2 | 4202598.83 | 36451625.57 |
|                           |      | 8-3 | 4202614.90 | 36451625.37 | 8-4 | 4202429.74 | 36452096.40 |
| 卤库<br>整修<br>边坡<br>整修      | 0.14 | 1-1 | 4201714.53 | 36451101.17 | 1-2 | 4201788.48 | 36450940.53 |
|                           |      | 1-3 | 4201855.39 | 36450401.82 | 1-4 | 4201918.88 | 36450409.77 |
|                           |      | 1-5 | 4201848.96 | 36450961.12 | 1-6 | 4201785.59 | 36451141.16 |
|                           |      | 2-1 | 4202015.92 | 36451310.74 | 2-2 | 4202107.77 | 36451097.59 |
|                           |      | 2-3 | 4202132.93 | 36451107.06 | 2-4 | 4202190.55 | 36450974.74 |
|                           |      | 2-5 | 4202255.20 | 36451020.40 | 2-6 | 4202183.15 | 36451155.71 |
|                           |      | 2-7 | 4202136.94 | 36451158.00 | 2-8 | 4202064.30 | 36451321.01 |
|                           |      | 3-1 | 4202366.59 | 36451523.88 | 3-2 | 4202463.89 | 36451283.23 |
|                           |      | 3-3 | 4202680.28 | 36451068.15 | 3-4 | 4202731.69 | 36451125.72 |
|                           |      | 3-5 | 4202492.80 | 36451361.60 | 3-6 | 4202412.65 | 36451550.49 |
|                           |      | 4-1 | 4202628.97 | 36451604.33 | 4-2 | 4202833.07 | 36451666.19 |
|                           |      | 4-3 | 4202953.04 | 36451297.99 | 4-4 | 4202987.50 | 36451314.86 |
|                           |      | 4-5 | 4202853.48 | 36451711.55 | 4-6 | 4202615.66 | 36451642.47 |
| 原盐<br>坨地<br>整理<br>及整<br>修 | 0.02 | 1-1 | 4202814.43 | 36452357.79 | 1-2 | 4203051.28 | 36452496.70 |
|                           |      | 1-3 | 4203097.18 | 36452440.90 | 1-4 | 4202860.29 | 36452297.33 |
|                           |      | 2-1 | 4202409.11 | 36452171.89 | 2-2 | 4202373.15 | 36452103.33 |
|                           |      | 2-3 | 4202351.68 | 36452119.88 | 2-4 | 4202382.08 | 36452169.30 |
|                           |      | 3-1 | 4202247.42 | 36452106.59 | 3-2 | 4202253.66 | 36452071.00 |
|                           |      | 3-3 | 4202223.69 | 36452070.35 | 3-4 | 4202222.06 | 36452103.07 |
|                           |      |     |            |             |     |            |             |

#### (四) 基金计划使用金额

根据以上工程量和计划使用金额，2025 年共需使用矿山地质环境治理恢复基金 38 万元。

特此申请，批复为盼。

内蒙古北大池湖盐有限责任公司

2025年3月12日



---

承办人：高海祥      电话：15547735009

---

内蒙古北大池湖盐有限责任公司

---

2025年3月12日印发

---